

EN388



ABCD

A

**СТОЙКОСТЬ
К ИСТИРАНИЮ**

ЧИСЛО ЦИКЛОВ

5	–
4	8000
3	2000
2	500
1	100
0	< 100
X	Не применяется

B

**СТОЙКОСТЬ
К ПОРЕЗАМ**

ИНДЕКС

5	20
4	10
3	5
2	2,5
1	1,2
0	< 1,2
X	Не применяется

C

**СОПРОТИВЛЕНИЕ
РАЗДИРУ**

Н (НЬЮТОН)

5	–
4	75
3	50
2	25
1	10
0	< 10
X	Не применяется

D

**СТОЙКОСТЬ
К ПРОКОЛУ**

Н (НЬЮТОН)

5	–
4	150
3	100
2	60
1	20
0	< 20
X	Не применяется